




## Errata Corrige n° 1503

22 Luglio 2015

# SIRIO 50 N

Sono state modificate le quote relative all'intestatura dei gruppi frese, a pag. 44-14-00 e pag.44-15-00, sulla serie Sirio 50 N.





# Errata Corrige n° 1503

22 Luglio 2015

GRUPPI FRESE  
Milling units

Pagina 44-15-00

GRUPPO FRESE :  
Milling units :

MCT PL 21 PT

ACCOPPIAMENTO PROFILI :  
Coupling profiles :

S508-013, S508-014

