

L'accessorio ACP 8008 è stato sostituito
dal nuovo articolo:

ACP 8002

NOVITA' INTRODOTTE:

Meccanismo falsa manovra
Punto di chiusura integrato
con relativo riscontro





